


令和4年度橋梁定期点検

1-1-5 位置図

東吾妻町 地域 橋梁定期点検 N=64橋

判定が変更された橋（再判定、初回判定含む）	橋梁名	橋梁数
Ⅲ判定（初回判定）	1-98号橋（猿橋）	1橋
Ⅰ→Ⅲ判定（再判定）	4-27号橋（広石橋）	1橋
Ⅱ→Ⅲ判定（再判定）	4-74号橋	1橋
Ⅰ→Ⅱ判定（再判定）	4-44号橋（五郎見橋） 4-46号橋（諏訪沢2号橋）	2橋
進行無しだがⅢ判定の橋梁	3-26号橋（関谷橋） 4-10号橋（鳶ヶ沢橋） 4-33号橋	
	4-65号橋 4-66号橋（飯前橋） 5-47号橋（岩島橋）	6橋
補修された橋梁	4-28号橋 4-83号橋 4-84号橋	3橋



区分		状態	橋梁数
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態。（分割橋梁1）	41
II	予防保全段階	道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態。	15
III	早期措置段階	道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。	9
IV	緊急措置段階	道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態。	0

合計 65
(分割橋梁1)

前回点検結果比較表

■・・再判定の結果Ⅲ判定(初回判定含む)

■・・健全度が前回と同じ健全度Ⅲ

■・・再判定の結果Ⅱ判定

■・・補修済みの橋梁

橋梁 番号	分割 番号	橋梁名	延長 (m)	径間数	主桁 材料	橋梁形式	供用 年度	点検 方法	点検 区分	緊急性が高い 対策区分等の主要部材		速やかな補修が 必要なその他部材		維持工事が必要な その他部材	前回 健全度	今回 健全度	備考
										対策 区分	左記対策区分の 部材区分	部材区分					
104299_00690	1	3-2号橋	5.60	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造	C1	橋台	伸縮装置		地覆	Ⅱ	Ⅱ	
104299_00700	1	3-3号橋	5.00	1	RC	単純RCスラブ橋		ボールカメラ	簡易構造					防護柵, 舗装	Ⅰ	Ⅰ	
104299_00710	1	3-4号橋	4.50	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造			地覆, 伸縮装置		排水管	Ⅰ	Ⅰ	
104299_00730	1	3-8号橋	2.30	1	RC	単純RCスラブ橋		徒歩	簡易構造	C1	基礎	地覆			Ⅱ	Ⅱ	
104299_00790	1	3-16号橋	10.42	1	鋼	単純鋼H桁橋		ボールカメラ	簡易構造	C1	主桁(縦桁), 横桁, 橋台	支承本体・アンカーボルト, 伸縮装置		防護柵, 排水管	Ⅱ	Ⅱ	
104299_00890	1	3-26号橋(関谷橋)	14.08	1	RC	単純RCT桁橋	1959	橋梁点検車(200)	一般	C2	主桁(縦桁)	支承本体・アンカーボルト	舗装		Ⅲ	Ⅲ	「主桁(縦桁)のひびわれ-e(C2) W=1.10mm/L=600mm」を今回点検でも確認したため健全性を「Ⅲ」とした。
104299_00900	1	3-27号橋(温川橋)	64.02	2	鋼	単純鋼少数I桁橋×2	1964	その他	一般	C1	主桁(縦桁)	支承本体・アンカーボルト, 沓座モルタル・台座コンクリート, 伸縮装置	支承本体・アンカーボルト, 防護柵, 舗装, 伸縮装置		Ⅱ	Ⅱ	
104299_00980	1	4-10号橋(鷹ヶ沢橋)	24.52	2	RC	単純RCT桁橋×2	1960	橋梁点検車(200)	一般	C2	床版	支承本体・アンカーボルト	地覆, 防護柵, 排水管, 支承本体・アンカーボルト,		Ⅲ	Ⅲ	遊離石灰に錆汁の混入が見られるため「床版ひびわれ-d(C1)→d(C2)」「漏水・遊離石灰-e(C1)→e(C2)」と再判定し健全性を「Ⅲ」とした。
104299_01100	1	4-27号橋(広石橋)	11.20	1	RC	RCボックスカルバート(現場打ち)	1971	梯子	一般	C2	床版	舗装	防護柵, 地覆		Ⅰ	Ⅲ	前回点検で確認された漏水・遊離石灰の中に、貫通しているひびわれW=0.25mm/L=600mm、W=0.45mm/L=4200mmがあり、遊離石灰の析出もあるので再判定し健全性を「Ⅲ」とした。
104299_01110	1	4-28号橋	13.53	1	PC	単純PCプレテンスラブリ橋		橋梁点検車(200)	一般			伸縮装置			Ⅲ	Ⅰ	前回点検で確認された「主桁(縦桁)のひびわれ-e(C2)」が補修済である。
104299_01120	1	4-29号橋(上の沢橋)	18.20	1	PC	単純PCプレテンスラブリ橋	2000	橋梁点検車(200)	一般	C1	橋台	伸縮装置	舗装, 排水ます		Ⅱ	Ⅱ	
104299_01130	1	4-33号橋	4.33	1	鋼	単純鋼H桁橋		梯子	一般	C2	主桁(縦桁), 横桁	支承本体・アンカーボルト, 伸縮装置	舗装, 防護柵		Ⅲ	Ⅲ	「横桁の腐食-d(C2)」の減肉量は計測不可だが、「主桁の腐食-d(C2)」ではH鋼下フランジに0.24mmの減肉を確認したため健全性を「Ⅲ」とした。
104299_01140	1	4-34号橋(的場二号橋)	4.32	1	RC	単純RCスラブ橋	1979	徒歩	簡易構造			伸縮装置, 舗装	防護柵		Ⅰ	Ⅰ	
104299_01160	1	4-36号橋(家形入橋)	5.50	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造				排水管, 舗装		Ⅰ	Ⅰ	
104299_01170	1	4-38号橋	3.80	1	RC	単純RCスラブ橋	1996	梯子	簡易構造			伸縮装置	舗装		Ⅰ	Ⅰ	
104299_01180	1	4-39号橋(天神1号橋)	3.52	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造						Ⅰ	Ⅰ	
104299_01190	1	4-40号橋	8.12	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造				排水管		Ⅰ	Ⅰ	
104299_01200	1	4-41号橋	12.20	1	鋼	単純鋼H桁橋		梯子	一般	C1	主桁(縦桁), 床版		支承本体・アンカーボルト		Ⅱ	Ⅱ	
104299_01210	1	4-42号橋	7.60	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造			伸縮装置	排水管		Ⅰ	Ⅰ	
104299_01220	1	4-43号橋	8.70	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造				排水管		Ⅰ	Ⅰ	

■・・再判定の結果Ⅲ判定(初回判定含む)

■・・健全度が前回と同じ健全度Ⅲ

■・・再判定の結果Ⅱ判定

■・・補修済みの橋梁

橋梁 番号	分割 番号	橋梁名	延長 (m)	径間数	主桁 材料	橋梁形式	供用 年度	点検 方法	点検 区分	緊急性が高い 対策区分等の主要部材		速やかな補修が 必要なその他部材		維持工事が必要な その他部材	前回 健全度	今回 健全度	備考
										対策 区分	左記対策区分の 部材区分	部材区分					
104299_01230	1	4-44号橋（五郎見橋）	3.86	1	RC	単純RCスラブ橋	1980	梯子	簡易構造	C1	床版	舗装	防護柵		I	II	前回確認された漏水・遊離石灰に床版ひびわれ-e(C1)を確認したため再判定し健全性を「II」とした。
104299_01240	1	4-46号橋（諏訪沢2号橋）	3.00	1	RC	単純RCスラブ橋	1972	徒歩	簡易構造	C1	基礎		地覆		I	II	基礎に洗堀-c(C1)を確認したため健全性を「II」とした。
104299_01250	1	4-47号橋（諏訪沢1号橋）	3.00	1	RC	単純RCスラブ橋	1972	徒歩	簡易構造			伸縮装置, 地覆	防護柵, 舗装		I	I	
104299_01260	1	4-48号橋	5.80	1	RC	単純RCスラブ橋	1987	梯子	簡易構造				防護柵, 舗装, 伸縮装置		I	I	
104299_01270	1	4-49号橋（羽田橋）	4.87	1	RC	RCボックスカルバート（現場打ち）		梯子	溝橋	C1	床版, 橋台		防護柵		II	II	
104299_01310	1	4-55号橋（下中橋）	25.00	2	鋼	単純鋼H桁橋×2		梯子	一般			支承本体・アンカーボルト, 伸縮装置	橋脚, 防護柵, 主桁, 床版, 地覆		I	I	
104299_01350	1	4-60号橋（岩鼻橋）	17.00	1	鋼	単純鋼H桁橋	1966	梯子	一般	C1	横桁, 橋台	支承本体・アンカーボルト, 沓座モルタル・台座コンクリート, 伸縮装置	防護柵, 排水管		II	II	
104299_01370	1	4-62号橋（矢竹橋）	9.46	1	鋼	単純鋼H桁橋	1964	橋梁点検車（200）	一般	C1	主桁（縦桁）, 横桁, 橋台	支承本体・アンカーボルト	防護柵		II	II	
104299_01390	1	4-64号橋（大石澤橋）	12.50	1	RC	単純RCT桁橋	1963	ポールカメラ	一般			支承本体・アンカーボルト, 舗装, 伸縮装置	舗装, 防護柵, 排水管		I	I	
104299_01400	1	4-65号橋	13.50	1	RC	単純RCT桁橋	1957	梯子	一般	C2	主桁（縦桁）	支承本体・アンカーボルト	支承本体・アンカーボルト, 防護柵, 地覆, 舗装		III	III	「主桁の剥離・鉄筋露出-e（C2）400mm×200mm」は応力集中部の損傷のため健全性を「III」とした。
104299_01410	1	4-66号橋（飯前橋）	9.40	1	RC	単純RCT桁橋	1960	橋梁点検車（200）	一般	C2	主桁（縦桁）, 横桁	支承本体・アンカーボルト, 地覆, 防護柵, 舗装, 伸縮装置	防護柵, 排水管		III	III	「主桁の剥離・鉄筋露出-e（C2）300mm×100mm、横桁の剥離・鉄筋露出-e（C2）700mm×250mm」は鉄筋の腐食が著しいため健全性を「III」とした。
104299_01420	1	4-67号橋（矢城橋）	9.40	1	RC	単純RCT桁橋	1961	橋梁点検車（200）	一般	C1	橋台	支承本体・アンカーボルト, 舗装, 防護柵, 伸縮装置	防護柵, 舗装, 排水管		II	II	
104299_01430	1	4-68号橋	4.35	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造			伸縮装置, 地覆	舗装		I	I	
104299_01450	1	4-70号橋	5.40	1	RC	単純RCスラブ橋		橋梁点検車（200）	簡易構造			地覆, 伸縮装置	舗装		I	I	
104299_01460	1	4-71号橋（永福橋）	8.40	1	PC	単純PCプレテンスラブ桁橋	1962	橋梁点検車（200）	一般			伸縮装置	防護柵, 排水ます, 排水管		I	I	
104299_01480	1	4-74号橋	3.80	1	鋼	単純鋼H桁橋		徒歩	一般	C2	主桁（縦桁）	支承本体・アンカーボルト			II	III	「主桁の腐食-d（C2）」でH鋼下フランジに-2.68mmの減肉を確認したため健全性を「III」とした。
104299_01490	1	4-75号橋	2.32	1	RC	RCボックスカルバート（プレキャスト）	2014	徒歩	溝橋				地覆		I	I	
104299_01500	1	4-77号橋	4.95	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造	C1	橋台	舗装, 伸縮装置	地覆, 防護柵, 舗装		II	II	
104299_01510	1	4-78号橋	6.95	1	RC	単純RCスラブ橋		徒歩	簡易構造			伸縮装置			I	I	
104299_01520	1	4-79号橋（竹橋）	8.80	1	RC	RCボックスカルバート（現場打ち）		梯子	一般				防護柵, 舗装		I	I	

■・・再判定の結果Ⅲ判定(初回判定含む)

■・・健全度が前回と同じ健全度Ⅲ

■・・再判定の結果Ⅱ判定

■・・補修済みの橋梁

橋梁 番号	分割 番号	橋梁名	延長 (m)	径間数	主桁 材料	橋梁形式	供用 年度	点検 方法	点検 区分	緊急性が高い 対策区分等の主要部材		維持工事が必要な その他部材	前回 健全度	今回 健全度	備考
										対策 区分	左記対策区分の 部材区分	部材区分			
104299_01530	1	4-80号橋(十二沢1号橋)	11.00	1	PC	単純PCプレテンスラブ桁橋	1999	橋梁点検車(200)	一般			伸縮装置	I	I	
104299_01540	1	4-81号橋(十二沢2号橋)	8.90	1	PC	単純PCプレテンスラブ桁橋	2000	橋梁点検車(200)	一般	C1	橋台		II	II	
104299_01560	1	4-83号橋	4.72	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造			舗装	III	I	前回点検で確認された床版の剥離・鉄筋露出-e(C2)は補修済みである。
104299_01570	1	4-84号橋	4.80	1	RC	単純RCスラブ橋		徒歩	簡易構造				III	I	前回点検で確認された床版の剥離・鉄筋露出-e(C2)は補修済みである。
104299_01580	1	4-86号橋	2.40	1	RC	単純RCスラブ橋		徒歩	簡易構造			伸縮装置	I	I	
104299_01590	1	4-87号橋	7.06	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造			防護柵	I	I	
104299_01600	1	4-88号橋	8.20	1	RC	単純RCスラブ橋	1989	ボールカメラ	簡易構造			伸縮装置, 舗装	I	I	
104299_01610	1	4-89号橋	7.40	1	RC	単純RCスラブ橋	1990	梯子	簡易構造			舗装, 排水管	I	I	
104299_01620	1	4-90号橋	5.00	1	RC	単純RCスラブ橋	1993	徒歩	簡易構造			防護柵	I	I	
104299_01630	1	4-91号橋	7.10	1	RC	単純RCスラブ橋		梯子	簡易構造			伸縮装置	I	I	
104299_01640	1	4-92号橋	6.01	1	RC	RCボックスカルバート(プレキャスト)		徒歩	一般	C1	床版		II	II	
104299_01640	2	4-92号橋(歩道橋)	7.00	1	鋼	単純鋼H桁橋	2010	梯子	一般			伸縮装置	-	I	初回点検
104299_01690	1	4-97号橋(猿谷戸橋)	6.09	1	RC	単純RCT桁橋	1958	梯子	一般			支承本体・アンカーボルト, 伸縮装置	I	I	
104299_01970	1	5-47号橋(岩島橋)	80.12	2	PC	単純PCT桁橋×2	1959	その他	一般	C2	主桁(縦桁)	支承本体・アンカーボルト, 伸縮装置, 排水管, その他, 地覆	III	III	「主桁の漏水・遊離石灰-e(C2)」はひびわれを伴っており、錆汁の混入も見られるため健全性を「Ⅲ」とした。
104299_02610	1	(仮)2-61号線	3.36	1	RC	RCボックスカルバート(プレキャスト)		徒歩	溝橋				I	I	
104299_02640	1	5-95号橋(鎌田沢1号橋)	8.00	1	RC	単純RCスラブ橋	2014	梯子	簡易構造			伸縮装置	I	I	
104299_02650	1	5-96号橋(三堂入窪沢1号橋)	7.00	1	RC	単純RCスラブ橋	2011	梯子	簡易構造				I	I	
104299_02660	1	5-97号橋(鎌田沢2号橋)	8.00	1	RC	単純RCスラブ橋	2014	梯子	簡易構造			防護柵	I	I	
104299_02670	1	5-98号橋(鎌田沢4号橋)	6.30	1	鋼	単純鋼少数I桁橋	2016	梯子	一般				I	I	
104299_02680	1	5-99号橋(三堂入窪沢2号橋)	5.50	1	鋼	単純鋼少数I桁橋	2016	徒歩	一般				I	I	

■補修済みの橋梁

[illegible]