

## 東吾妻町空間放射線量率

## 東吾妻町23箇所 定点測定結果

\*測定機器：「Hitachi-Aloka TCS-172B」

\*測定高：1m

\*単位：μSv/h (マイクロシーベルト)

No.	大字	場所	平成23年 10月	令和6年	令和6年	令和7年	令和7年	令和7年	令和7年	H23.10月との比較	
				8月	11月	2月	5月	8月	11月	増減値	減少率
1	五町田	五町田公民館前駐車場	0.146	0.047	0.043	0.047	0.033	0.047	0.040	△ 0.106	73%
2	箱島	箱島公民館前駐車場	0.129	0.040	0.037	0.043	0.037	0.040	0.043	△ 0.086	67%
3	岡崎	あづま共同霊園駐車場	0.145	0.040	0.033	0.040	0.037	0.037	0.043	△ 0.102	70%
4	新巻	あづま親水公園	0.209	0.027	0.030	0.033	0.030	0.030	0.030	△ 0.179	86%
5	奥田	東吾妻町役場東支所第2駐車場	0.096	0.027	0.030	0.030	0.030	0.033	0.027	△ 0.069	72%
6	岩井	あがつま共同霊園駐車場	0.207	0.047	0.050	0.047	0.053	0.043	0.040	△ 0.167	81%
7	植栗	太田公民館駐車場	0.106	0.053	0.043	0.050	0.047	0.043	0.037	△ 0.069	65%
8	小泉	2分団第2部消防団詰所	0.118	0.030	0.037	0.030	0.037	0.033	0.033	△ 0.085	72%
9	泉沢	泉沢公民館前道路	0.093	0.030	0.037	0.043	0.033	0.040	0.047	△ 0.046	49%
10	原町	中央公民館裏駐車場	0.125	0.040	0.043	0.040	0.033	0.037	0.033	△ 0.092	74%
11	川戸	1分団第2部消防団詰所	0.114	0.030	0.040	0.030	0.037	0.033	0.043	△ 0.071	62%
12	金井	金井公民館駐車場	0.108	0.030	0.027	0.030	0.030	0.037	0.033	△ 0.075	69%
13	郷原	JR郷原駅脇駐車場	0.206	0.050	0.047	0.050	0.047	0.030	0.040	△ 0.166	81%
14	矢倉	旧岩島第一小グランド	0.287	0.030	0.030	0.030	0.033	0.030	0.043	△ 0.244	85%
15	岩下	麻の里会館駐車場	0.067	0.030	0.030	0.030	0.023	0.023	0.033	△ 0.034	51%
16	松谷	旧岩島第二小グランド	0.218	0.057	0.030	0.037	0.037	0.033	0.047	△ 0.171	78%
17	三島	天狗の湯駐車場	0.098	0.033	0.027	0.027	0.020	0.023	0.020	△ 0.078	80%
18	厚田	厚田・兵庫多目的集会施設	0.134	0.037	0.040	0.040	0.037	0.033	0.030	△ 0.104	78%
19	大戸	大戸・加部安資料館駐車場	0.140	0.047	0.043	0.047	0.030	0.030	0.043	△ 0.097	69%
20	萩生	萩生区民会館グランド	0.176	0.030	0.040	0.037	0.037	0.033	0.043	△ 0.133	76%
21	本宿	坂上公民館駐車場	0.114	0.033	0.033	0.040	0.027	0.030	0.030	△ 0.084	74%
22	須賀尾	清水・関越バス停前国道	0.074	0.047	0.047	0.040	0.040	0.030	0.043	△ 0.031	42%
23	大柏木	4分団第1部消防団詰所	0.102	0.037	0.033	0.033	0.033	0.033	0.027	△ 0.075	74%
平均値			0.140	0.038	0.037	0.038	0.035	0.034	0.037	△ 0.103	74%
最大値			0.287	0.057	0.050	0.050	0.053	0.047	0.047	△ 0.240	84%
最小値			0.067	0.027	0.027	0.027	0.020	0.023	0.020	△ 0.047	70%